NOTICE DE MONTAGE - RÉPARABILITÉ

Créateur & fabricant Français
DEPUIS 1944

BONDE DOUCHE DIAM. 90 MM EXTRA PLATE SANS CAPOT

MINIME

Réf. : 572000 000 00

Ean : 3364549271213

Vidéo, notice, réparabilité...

Outillage nécessaire

Tournevis



Montage

A/



B/



C/



D/



E/



⚠ Couple de serrage recommandé 3Nm max. Le joint AUTOFIX* va se compresser.

F/



**Le joint double AUTOFIX épouse l'orifice du receveur et la bonde est maintenue. L'étanchéité est garantie.*

Pièces détachées

N°	Description	Code pièce
1	Elément siphonique pour bonde Minime	019300 000 00
2	Vis inox M6x50	17100561*
3	Platine de serrage inox	10102764*
4	Joint double AUTOFIX	014400 005 00
5	Ecrou M6	17100863*
6	Corps de bonde Minime	41102430*
7	Joint conique diam. 40 mm	015400 005 01
8	Ecrou plastique 1"1/2 (40x49)	012600 171 01

Entretien



- Retirer l'élément siphonique.
- Nettoyer, rincer sous le robinet puis remettre en place.
- En cas de bouchon important, accès à la canalisation pour passage d'un furet.



Livraison pièces détachées	Disponibilité document technique	Entretien Maintenance	Durée disponibilité pièces détachées
8 jours ouvrés	20 ans	5 minutes	20 ans

** Nous consulter*

Service Assistance Technique : Tél. : +33 (0)3 22 60 34 47 - Email : sav@valentin.fr - www.valentin.fr